

Pääskylvuoren koulun kosteusvauriokorjaus (alasiiven eteisaula)

Ulkopuolinen vesi on päässyt rakenteisiin puutteellisten tiivistyksien vuoksi, ulkopuolen tiivistykset on korjattu.

Eteisaulan lattialta havaittiin pintakosteudenilmaisimella kohonneita arvoja noin 100cm*40cm alalta. Lattia matto/tasoitteet on poistettu kohdepoistona vaurioalalta. Eteisaulan vauriokohdan alapuolella olevan sähkökeskuksen oven vierestä sekä Sähkökeskuksen/pannuhuoneen puolelta maalipinta osin poistettu betoniseinästä kohdepoistona.

Eteisaulaan on asennettu huputus vaurioalueen ympärille, jonka jälkeen absorptionkuivain (rakennekuivain) on asennettu 16.10.2014. Pyrimme aina johtamaan kuivaimen poistoilman ulos. kohteessa saadun tiedon mukaan ilkvallan vuoksi poistoilma johdettu talon ilmastoinnin poistoilman venttiiliin viereen. Kuivaimessa on erillinen suodatinkangas.

Eteisaulaan ei voitu asentaa levykuivainta tilanpuutteen vuoksi koska tiloissa liikutaan pyörätuolilla.

24.10.2014 on kohteessa suoritettu kuivaus tarkistus sekä pintamittaus.

30.10.2014 kuivaus koneen poisto putki on johdettu ulos.

31.10.2014 suoritamme rakennekosteusmittaus reikien porauksen.

4.11.2014 suoritamme rakennekosteusmittauksen.

Aki Kauppinen

AT Kiinteistöcontrol Oy